

令和7年1月7日
交 通 局

事故報

都営三田線におけるコンクリート片の剥落について

都営三田線のトンネル内において、下記のとおりコンクリート片の剥落が発生しましたのでお知らせいたします。

記

発生日時 令和7年1月7日（火）午前10時40分頃

発生場所 都営三田線「板橋区役所前駅」～「板橋本町駅」間

状 況 10時40分頃
職員がトンネル内を巡視中、線路脇にコンクリート片（合計5片、総重量約2.28kg）が落下しているのを発見
（最大のコンクリート片 サイズ：約 縦 240mm×幅 100mm×厚さ 50mm、重量：約 1.22kg）

怪我人等 なし

列車の影響 なし

原 因 漏水等によるコンクリート劣化

今後の対応 本日終車後、当該箇所の緊急補修を実施。
今後2週間程度で都営地下鉄全路線において、トンネル構造物の状況について点検を実施。