

令和6年5月13日  
交 通 局

## 事故報

### 都営大江戸線「森下駅」における天井パネルの落下について

発生日時 令和6年5月13日（月）午前10時55分頃

発生場所 都営大江戸線「森下駅」構内  
（江東区森下二丁目17番17号）

状 況 都営大江戸線「森下駅」のA6出入口方面に接続する階段付近において、天井  
パネル（材質：ステンレス製、長さ約3m、幅約15cm、厚さ0.15cm、  
重さ約5kg）が落下

怪我人等 なし

原 因 調査中

今後の対応 同様の場所について、都営地下鉄全駅において緊急点検を実施