

令和8年4月29日
交 通 局

事故報

都営大江戸線「練馬駅」における天井パネルの落下について

都営大江戸線「練馬駅」において、下記のとおり天井パネルが落下しました。ご利用のお客様にはご心配をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。

記

発生日時	令和8年4月29日（水）10時30分頃
発生場所	都営大江戸線「練馬駅」構内 （練馬区豊玉北5-17-12）
状 況	都営大江戸線「練馬駅」のA1出入口方面に接続する階段付近において、天井パネル（材質：アルミ製、長さ約130cm、幅約50cm、厚さ1.5mm、重さ約3.13kg）が落下
怪我人等	なし
発生原因	天井パネルの固定が不十分だったためと推察
今後の対応	同様の構造の天井パネルについて緊急点検を実施